【TEST】目視点検報告書・架空データ

業務テスト用です。実際の点検・顧客提出には使用しないでください。

記

発電所名	TEST-001 あおば試験発電所【架空】		
所在地	テスト県テスト市1-1（架空・実在しない住所）	担当者	現場担当テストA
点検日	2026年12月3日	天候	晴れ（仮）

■発電所仕様

太陽光モジュール	メーカー	テストメーカー		形式	TEST-PANEL	
	枚数	12		W数	400	
	ストリング数		直列枚数		昇圧枚数	-
パワーコンディショナ	メーカー	テストメーカー		型式	TEST-PCS	
	台数	1		システム容量	4.8kW（仮）	

■報告概要

【架空・模擬承認済】PCS表示を再確認し正常と訂正。フェンスは補修・再点検済み（すべて仮）。
対象は仮点検票の6項目のみ。その他は対象外（テスト範囲外）。

■主な点検内容

		問題無し	問題有り	経過観察	備考
①	太陽光モジュール状態	○			
	ケーブル状態	○			
②	接続箱・集電箱				対象外（仮）
③	パワーコンディショナー	○			
④	除草対策	○			敷地は雑草のみ確認（仮）

作成日：　2026年11月11日

架空の発電事業者 御中（送信しない）

【TEST】目視点検報告書

点検対象発電所名	TEST-001 あおば試験発電所【架空
作業実施日	2026/12/3
作業会社者	テスト点検会社（架空）
作業担当者	現場担当テストA

考察
【架空・模擬承認済】PCS表示を再確認し正常と訂正。フェンスは補修・再点検済み（すべて仮）。

【架空TEST】目視点検詳細・対象6項目のみ

区 分	点 検 項 目	点 検 内 容　※点検後、チェック欄に印をつける事（○、×、△）	チェック
①太陽電池 モジュール	ガラス面の破損、汚れ	ガラスの著しい破損、汚れが無いか	○
	フレーム、架台の破損、変形、錆	著しい破損、変形、錆が無いか	対象外
	太陽電池の固定	著しい変形、傾きが無いか(目視で確認できる範囲)	対象外
	架台、モジュール間の固定	接続部の破損、ボルトの緩みが無いか(マーキングがない場合、明らかに緩んでないかどうか目視で判断できる限り)	対象外
		トルクレンチによる確認。（マーキングある場合、列から抜き打ちで2箇所） （マーキングない場合、列から抜き打ち2箇所＊但し、全ての締まりを保証するものではない。） トルク値---　ボルトサイズ：M8-１１N*m、M10-２２N*m、M12-４３N`m	対象外
	配線、配管の破損	ケーブル、配管の破損変形は無いか　(パネル下は未実施・見える範囲)	○
	アース線	配線に異常は無いか(詳細構造を図面で確認できない場合未実施)	対象外
	日陰	太陽電池に陰がかかっていないか	対象外
	コメント 外観・配線は正常（仮）。その他はテスト範囲外。		
②接続箱 集電箱	破損、変形	ボックス、フタ等に破損変形は無いか	対象外
	端子台のネジの緩み	ネジの緩みは無いか(マーキングがない場合、明らかに緩んでないかどうか目視で判断できる限り)	対象外
	アース線	配線に異常は無いか	対象外
	コメント 接続箱は対象外（仮点検票に項目なし）。		
③パワー コンディショナ	破損、変形	カバー、フタに破損、変形は無いか	○
	異常音、異臭、振動	異音、異臭、振動は無いか	対象外
	異常加熱	異常加熱は無いか	対象外
	端子台のネジの緩み	ネジの緩みは無いか(マーキングがない場合、明らかに緩んでないかどうか目視で判断できる限り)	対象外
	通気	通気口をふさいでいないか	対象外
	動作確認	運転、停止動作時、正常に作動するか	対象外
	コメント 正常（仮：作業員へ再確認済み）		
④除草対策	防草シート 有	防草シートの効果を確認	対象外
	防草シート 無	雑草の状態を確認	○
	コメント 雑草は正常（仮）。		
造成 基礎 架台等	法面状態	法面崩壊防止対策が出来ているか確認	対象外
		（ブロック積・雑草等で崩壊防止対策が取れているか）	対象外
		対策なし→自然の水路となり、法面が削れていないか確認	対象外
	排水対策	パネル設置箇所には排水用の水路はあるか？	対象外
		排水水路には詰まりはないか？	対象外
		排水路が配置されて、法面に自然の水路が出来ていないか	対象外
		排水路無し→傾斜等 有（数度以内） or 無	対象外
		自然に低い側に流れて排水されているか	対象外
		地面が水平でなく、水たまり等が出来ていないか？	対象外
	架台状況	架台基礎方式 ／ スクリュー ／ 単管 ／ 置き基礎 ／ コンクリート基礎	
		強度計算等の資料の確認	対象外
		（置き基礎)金具は脱落していないか　　（架台）腐食は無いか	対象外
		パネルの波打ちがないか	対象外
		ボルトナットのワッシャーの方向が整っているか	対象外
		架台ボルトナットのマーキングがあるかどうか	対象外
	フェンス	フェンスの破損等はないか、植物が干渉してないか	○
	標識	標識が正しくついているかどうか	○
	コメント フェンスを補修し再点検、完了（仮）。		

TEST-001 / 架空テスト素材 / 実際の現場写真ではありません

発電所全景（合成図）




1　全景（架空）

【架空・合成図】実際の現場写真ではありません。

TEST-001 / 架空テスト素材 / 実際の現場写真ではありません

モジュール外観（合成図）




2　モジュール（架空）

【架空・合成図】実際の現場写真ではありません。

TEST-001 / 架空テスト素材 / 実際の現場写真ではありません

フェンス変形・対応前（合成図）




3　フェンス対応前（架空）

【架空・合成図】実際の現場写真ではありません。

TEST-001 / 架空テスト素材 / 実際の現場写真ではありません

フェンス補修・対応後（合成図）



4　フェンス対応後（架空）

【架空・合成図】実際の現場写真ではありません。

【架空 TEST-001】模擬承認済・実際の顧客提出禁止

TEST-001／架空の業務テスト	状態	根拠・修正内容	担当
PCS表示	解消（模擬）	正常（仮：作業員へ再確認済み）	事務担当テストB
不明写真	不採用（模擬判断）	05_unknown.png：情報不足。正常の根拠に使わない	事務担当テストB
フェンス	完了（模擬）	補修・再点検の仮記録あり	現場担当テストA
報告書承認	承認済み（模擬）	実在する担当者の承認ではなく、ユーザーが依頼した業務テストの仮入力	事務担当テストB
資料の性質	全て架空	手書きOCR・実際の現場写真判定は今回未試験	業務テスト